

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Теплосети"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок ТНС механо-энергетическая служба					
194. Машинист насосных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шумового воздействия	постоянно	ТНС МЭС	
195. Машинист насосных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шумового воздействия	постоянно	ТНС МЭС	
Теплосетевой район "Ленинский"					
205. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ТСР "Ленинский"	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТСР "Ленинский"	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ТСР "Ленинский"	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия микроклимата	постоянно	ТСР "Ленинский"	
206. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ТСР "Ленинский"	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия микроклимата	постоянно	ТСР "Ленинский"	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ТСР "Ленинский"	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТСР "Ленинский"	
Теплосетевой район "Северный"					
207. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ТСР "Северный"	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия микроклимата	постоянно	ТСР "Северный"	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ТСР "Северный"	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ТСР "Северный"	

208. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	исходящие	ТСР, Ветеринар ¹	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия микроклимата	исходящие	ТСР, Ветеринар ¹	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исходящие	ТСР, Ветеринар ¹	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	исходящие	ТСР, Ветеринар ¹	
253. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-1А(19-2А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Теплосетевой район "Южный"					
21. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209А(209-1А; 209-2А; 209-3А). Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	исходящие	ТСР, Южный ¹	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия микроклимата	исходящие	ТСР, Южный ¹	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исходящие	ТСР, Южный ¹	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	исходящие	ТСР, Южный ¹	
210. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	исходящие	ТСР, Южный ¹	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия микроклимата	исходящие	ТСР, Южный ¹	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исходящие	ТСР, Южный ¹	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	исходящие	ТСР, Южный ¹	
211. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	ные режимы труда и отдыха	та с вредными веществами	постоянно	ГЭС, Южный	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия микроклимата	постоянно	ГЭС, Южный	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ГЭС, Южный	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ГЭС, Южный	
254. Оформитель технической документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Теплосетевой район "Соцгород"					
26. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29-1А(29-2А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ГЭС, Соцгород	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия микроклимата	постоянно	ГЭС, Соцгород	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ГЭС, Соцгород	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ГЭС, Соцгород	
213. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ГЭС, Соцгород	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия микроклимата	постоянно	ГЭС, Соцгород	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ГЭС, Соцгород	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ГЭС, Соцгород	
Служба наладки систем теплоснабжения					
61. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	СНТЭС	

	нального чередования труда и отдыха.				
Теплосетевой район "Заводской"					
130-1А(130-2А; 130-3А; 130-4А; 130-5А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	ГСР. Заборской "	
	Тяжесть: В динамике рабочего времени необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ГСР. Заборской "	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ГСР. Заборской "	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ГСР. Заборской "	
Административно-хозяйственная часть					
30. Мастер АХЧ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел складского хозяйства					
258. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел капитального строительства					
259. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление					
72. Специалист по делам ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Единая аварийно-диспетчерская служба					
260. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 27.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

17.09.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по работе с персоналом Фи-
лиала ООО «ЕвроСибЭнерго-
распределенная генерация» Нижего-
родский

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

12.09.2024

Заместитель начальника отдела дого-
ворно-правовой экспертизы и анали-
тики Нижегородского филиала ООО
«УСЦ ЕвроСибЭнерго»

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

12.09.2024

Менеджер по компенсациям и льготам
Филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-
распределенная генерация» Нижего-
родский

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

16.09.2024

Начальник БОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

10.09.2024

Специалист по охране труда БОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

09.09.2024

Председатель профкома ООО «Тепло-
сети»

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

10.09.2024

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5017

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

27.08.2024